

VIRalert – Hinweise zur automatischen Hauttemperaturerfassung


Sie befinden sich im Aktionsbereich eines Wärmebildkamera gestützten Messsystems zur berührungslosen Haut-/Körpertemperaturerfassung. Diese Technologie stellt keinerlei Gefahr dar und sendet keine Strahlung aus.

Mit dem Eintritt in den Arbeitsbereich des Systems akzeptieren Sie durchgeführte Temperaturmessung.

Messprozess



1. Warten Sie 5 Minuten bevor Sie die Messung durchführen, sofern Sie zuvor sportlich aktiv waren (Laufen, Fahrrad fahren, o. ä.)



2. Bitte halten Sie 2 m Mindestabstand



3. Bitte nehmen Sie Brillen, Tücher und Kopfbedeckungen für die Durchführung der Messung ab.



4. Stellen Sie sich auf die Markierung am Boden und schauen Sie in die Kamera vor Ihnen.



5. Verweilen Sie vor der Kamera bis der Monitor grün oder rot zeigt.



6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Monitor.